

03

第一製造部

Before



仕切りの強度が弱く、部材の重みなどで崩れてしまうことが多々ありました。

After



仕切りを新たに作り強度を上げました。部材が崩れる心配も無くなり、見栄え・安全面の向上になりました。