

05

## 第三製造部

Before



NCルーターのトラブルで動かなくなった時に、ベニヤのR取り加工やオニメ加工を手加工で行う時のためのゲージをカーゴに入れて保管していてカーゴが一台使用出来ない状態でした。

After



ゲージを保管する棚を製作してそこに保管するようにした事で、見た目もスッキリし、また、カーゴが一台フリーになり使用出来るようになりました。