06 第四製造部

Before



ボンド貼りとレザー張りに壁があり全く見えない状態で作業もやりづらく声も通らない状態でした。また在庫数の把握もしづらい状態でした。

After



置き場所を変えたことにより、見栄えも良くなりボンド貼り側とも声掛けもしやすくなりました。現時点の状況も把握しやすくなったため連携がとりやすくなりました。