

03


第一製造部

Before



治具置場のベニヤがボロボロで
台車に対しての大きさも合っていない

After



台車を動かすと治具が落ちてしまい傷付けるおそれがあったので、新しくサイズの合うベニヤに貼り替えました。