


05

第三製造部

Before



スチール棚を奥に設置していたので
化粧板を入れ替える際に手間だった



After



今までスチール棚を奥に設置していましたが、ベニア、化粧板を入れ替える際に手前の物を出していたのでレイアウトを見直し通路側にスチール棚を設置しました。そうすることで、ベニア、化粧板の出し入れが効率良く行えるようになりました。