


05

第三製造部

Before



NCルーター前の作業台、配線類が乱雑な状態だった。
エアホースも下から出しているので引っ掛かる恐れがあった。



After



配線類を作業台中にまとめました。
通路には配線が1本のみにしてコードカバーを取り付けて見栄えを良くしました。エアホースは上から下に垂らす様にして足元に引っ掛からない様に改善しました。