


05

第三製造部

Before



ペティワークが作業場の端にあり少し照明が暗い。
又、作業を行うと自分の影で更に暗くなる。
手元の目盛りが見にくい。暗いと怪我する恐れもある。



After



ペティワーク正面上のH鋼に照明器具を取り付けて手元、目盛りを見やすくしました。
見えやすくすることで怪我するリスクも軽減しました。