

第二製造部

Before



加工したマジックテープをビニール袋に乱雑に入れていた為、必要分取る際に時間がかかり生産性が悪かった

After



- ①綿製カバーの垂れを丸めて縦置きにした事で取りやすくなり生産性が良くなりました。
- ②・③箱に入れ整頓したことで見栄えが良くなり、部材が取りやすくなりました。