

04

第二製造部

Before



ファスナーの残量が分からず途中でなくなってしまったり、途中でファスナーの継ぎ目があり、それが分からず縫い直しが起こったり注文に影響したりすることがあった

After



袋の半分を透明にした事により、一目でファスナーの残量が分かるようになり、無駄がなくなった。