

04

第二製造部

Before



カーテンレールが壊れて開け閉めができない状態でした。

After



カーテンレールを自分たちで直し開け閉めができる状態に戻し、夕方の直射日光を遮れるようにした。こうする事で夕方の温度を下げる事が出来、また、少しながら部屋の暑さもマシになり、そこで作業する従業員の負担も減りました