

06

第四製造部

Before



入れ物のサイズが合わないで溢れていた。

After



大口分の裏地を別の入れ物に入れるようにした。
溢れることがなくなった。