

03

## 第一製造部

Before



空間があり丸棒が手前に斜めになってしまいはみ出てくる

After



整理できる間仕切りを取り付け手前に倒れてこないようにしました