


## 第三製造部

Before



9×3×6ベニヤ12×3×6ベニヤをルーター前に移動させるために台車に乗せていますが、木枠用台車なので台車がたわんでしまっている状態でした。またキャスターの車輪が耐えきれず壊れてしまうこともありました。動かすのに4人で動かしていました。

After



新しく強度のあるスチール枠で製作してもらいキャスターも重さに耐えられる物にしました。それによりベニヤを乗せてもたわむことも無くなり、動かすのも今まで4人だったのが2人でスムーズに動かせるようになりました。人数の削減と運搬時間の削減になり木枠台車も2台木枠に回せました。