


05

第二製造部

Before



After



ボンドブース裏の配管上のスペースに予備のホースなどの備品が乱雑に置いていた。。

ボンドブース裏の配管上のスペースに棚を作成して設置し、備品を収納出来る様にしました。そうする事で、見た目がよくなり、5S活動に繋がりました。