


06

第四製造部

Before



熱風機の中に棚が無くレザーをそのまま入れているだけで上部の空間が勿体ない使用をしていた



After



熱風機の中に棚を設置した事でレザーも多く置けるようになり無駄なく使用出来るようになりました。