


03

第一製造部

Before



治具が上の横柱に当たり穴が開いてしまっで見栄えが悪い



After



当たらないようにするのは基本ですが、穴が開いていたのでベニヤを貼り穴をふさぎ見た目もきれいになりました。