


03

第一製造部

Before



柱のボードがぼろぼろになり、テープも見栄えが悪い

After



第三製造部にベニヤを切ってもらい、ボードを外して
貼り直しました。3箇所全て行い綺麗になりました