

# 03

## 🏆 1 第一製造部 🏆 1

Before



前まで図面入れに使っていた棚ですが、そのまま仕切りがついていて使用できなかった。また別に工具類を直す棚があった。

After



別に台車を再利用して直していた個人の工具類を、図面入れに使用していた棚の仕切りを外し、棚を一つにまとめ工具入れにしました。第3製造部に協力してもらい、箱を製作し見た目も良くなり、棚も一つにした事で場所も効率よく使えるようになりました