


03

🏆 第一製造部 🏆

Before



ゴミ捨て場の扉の滑車が割れて開けにくく扉がすぐに外れてしまっていた。塗装もボロボロだった。



After



滑車を付け替えて扉の開閉をスムーズにできるようにした。また、とつてを左右どちらにも取り付け扉の開閉をやりやすくし、扉の取り付け、取り外しを持ちやすくしました。ボロボロだった塗装もペンキで塗りました。