


03

🏆 第一製造部 🏆

Before



プレスの上に取り付けている
蛍光灯が壊れて光らなくなっていた。



After



LEDライトとコンセントを購入し、ライトを取り付ける所
を製作しました。上部が明るくなった事で作業もしやす
く手元などが見えやすくなり危険性を減少できました。