


03


第一製造部

Before



パワーリハビリの曲げですが形が複雑な事もあり、置き場で傾いた状態で保管しており、何らかの衝撃などで落ちる可能性と、バランスが取りにくい状態であった。

After



元々あった置き場の中心部に、新たにセンターの支柱を製作し、3点で曲げを支えるように変更しました。
そうする事で曲げ自体を真っ直ぐに保管できるようになり、安定した保管状態を保て、何らかの衝撃などで、落ちる事なども防げ、転落防止と、ケガの防止にもなりました。
また、見た目も斜めにかかっている時よりも良くなりました。