

05


第三製造部

Before



ボンドブース前が滑りやすい

After



滑り止めテープを貼りました。そうすることで
滑り止めになり安全面が向上しました