


05

🏆 第三製造部 🏆

Before



ボンドブース裏にエプロンを手すりに掛けていたが、見栄えが悪い



After



自分達で収納棚を製作しました。
又、正面に透明カーテンも取り付けてホコリ防止、引き出しも取り付けて、備品なども収納出来る様に改善しました。