


Before



化粧板完成品置き場、製品の大きいものがあると入れづらい、ホコリ防止にエアークャップをしていたが見栄えが悪かった。



After



他部署で使用しなくなったスチール棚を上部、木で加工して新しい化粧板完成品置き場にしました。スチール棚は塗装が剥げていたので、グレーにペンキを塗りました。また、ホコリ防止で透明カーテンを3面に取り付けました。透明カーテンに切り込みを入れて取り出しやすいように工夫しました。置ける場所も広くなり、見栄えも良くなりました。