

04


## 🏆 第二製造部 🏆

Before



長年使用しているので剥がれてきたり、ズレてきたりして、下地が見えて見栄えが悪く剥がれて捲れてきた所に足が引っかかり転ぶ危険性があった。

After



危険なものは剥がして破棄しロールカーペットで引き直しズレない様に固定し綺麗にしました。足が引っかかる危険もなくなり見栄えもよくなりました。