

# 04

## 第二製造部

Before



台の位置が悪く無駄にスペースがありました

After



台の並びを変更してレザーの置き方も変更しました。  
そうすることで、無駄なスペースもなくなりました。  
また下の物も綺麗に片付けできるようになりました。