

04

第二製造部

Before



縫製済みの製品を第4に渡すための
台車のカバーですが、古くなっており、汚い。

After



見た目が悪すぎるのと、汚れが製品に付く可能性もあるので、
新たに製作し直し綺麗にしました。見た目も良く、汚れが製
品に付く心配がなくなりました。また、お客様が来られた時
など、汚いと信頼や、高田ベッド全体にも悪影響なので、綺
麗に出来て良かったと思います