


04

第二製造部

Before



高さと横が丁度、棚に収まっているため、取り出しにくい。
明記も外れやすく見た目も悪かった。

After



取っ手付きのカバーを製作し取り出しやすくなり、
見た目と作業のしやすさを一気に解決しました。