


07

第五製造部

Before



クリアボックスが段積みになっており、収納及び出し入れがやりにくい状態でした



After



クリアBOXを入れる棚を製作して収納と出し入れの改善を行いました。以前までは、5段目の棚もない、一つは木台車で、下のクリアBOXの物を取り出しにくかった。改善したことで、使いやすく見栄えも良くなりました。