


07

第五製造部

Before



柵を取り外している際に注意喚起もなく危険



After



中2階、取り外し柵の下に滑り止め付きトラテープを貼りました。トラテープを貼ることで、中2階から見て柵を取り外している時は目で見て注意する、注意力向上、安全向上になりました。