


07

## 第五製造部

Before



塗装ブース内の汚れがひどい



After



塗装場ブース内の粉体塗料の汚れをケルヒャーで掃除しました。  
足下はメッシュで粉体塗料が溜まりにくい構造になっていますが、  
色が見えなくなるほど溜まっていたのを掃除しました。  
粉体塗料で滑る恐れも無くなり、今後は定期的に掃除を  
行う様にしました。