

07


第五製造部

Before



フォークリフトで走行中に柱に
接触をする可能性がある

After



塗装場内の柱にトラ柄テープを貼りました。
フォークリフトで片付ける際にトラ柄が目立ち、
接触防止になりました。