


## 第四製造部

Before



本社工場、椅子製品側に置いている消火器が奥に設置されており、緊急時にすぐに使用が出来ない。また、奥に設置されている事で皆が消火器の場所を把握していない。



After



緊急時にすぐに使用出来るように、通路側に移動を行いました。設置場所を変更した事により消火器の場所も明確になりました。