


🏆 第四製造部


Before



カーゴのカバーが古くなり汚れ及び見た目も悪くなっていた。



After



カーゴカバーを外したことで見栄えも良くなりカーゴ裏のスペースもすぐに確認出来るようになりました。スペースの確認に行く手間も無くなり作業効率も良くなりました。