


06

第四製造部

Before



私物入れのロッカーがボンドブースの近くでカスが溜まり汚れやすく狭いので使い勝手が悪かった。画像は青のロッカーですが、同じ位置にAfterのロッカーを置いていました。



After



第四作業場の端にロッカーを持ってくる事で汚れにくく広く取りやすくなった。
また近い事で私物を作業場に持ち込まなくなった。