



02

# 総務部

Before



ブラインドがとても汚く敗れていたり、手を切る恐れがあったり見栄え悪かった。



After



ブラインドを新しく取り付けました。ブラインドで手を切ったりしないような素材にする事で、見栄えが良くなり、怪我をする心配もなくなりました。また、外から光も少し入って部屋の中が明るくなりました。