


開発部


Before



工具が乱雑に置かれていて見た目が悪く
何処に何があるか明確では無い



After



縫製時に使用する工具が乱雑に置かれていた
為、ミシン台の横に専用の金具を取り付け、
その金具に収納する事で、どこに何があるか
わかるようにしました。そうする事で工具
を探す手間を削減しました。